

## ダンネストの塗装下地材質別付着性（基盤目カット法）確認結果表

### 1. JISK5600-5-6の方法による社内試験結果

条件 基盤目 1mm□カット 100マス  
ニチバン透明付着テープひきはがし方法

### 2. 評価方法（JISK5600-5-6による評価方法）

試験結果を0～5に分類します。

分類	0	1	2	3	4	5
状態						4よりさらに悪い

試験結果の分類

- 0: カットの縁が完全に滑らかで、どの格子の目にもはがれがない。  
 1: カットの交差点における塗膜の小さなはがれ。  
 クロスカット部分で影響を受けるのは、明確に5%を上回ることはない。  
 2: 塗膜がカットの縁に沿って、及び／又は交差点においてはがれている。クロスカット部分で影響を受けるのは明確に5%を超えるが15%を上回ることはない。  
 3: 塗膜がカットの縁に沿って、部分的又は全面的に大はがれを生じており、及び／又は目のいろいろな部分が、部分的又は全面的にはがれている。クロスカット部分で影響を受けるのは、明確に15%を超えるが35%を上回ることはない。  
 4: 塗膜がカットの縁に沿って、部分的又は全面的に大はがれを生じており、及び／又は数か所の目が部分的又は全面的にはがれている。クロスカット部分で影響を受けるのは、明確に35%を上回ることはない。  
 5: 分類4でも分類できないはがれ程度のいずれか。

### 3. 2項による評価

材質	下塗無評価分類	下塗有評価分類	下塗の要(○)否(-)
ステンレス	0	0	-
アルミニウム	1	1	○目荒らし必要
銅	2	0	○
電気亜鉛メッキ	0	0	-
溶融亜鉛メッキ	0	0	-
カラー鋼板	0	0	-鋼板塗膜で影響
ガルバリウム	0	0	-
アクリル	2	3	塗装方法検討要
塩ビ	0	0	-
A B S樹脂	0	1	-
ポリカーボネイト	0	0	-
ポロプロピレン	5	0	○
磁器タイル	0	0	-
		下塗材はいずれもミッチャクロンマルチ使用	
コロニアル(スレート)	1	1	○ダンネストシーラー



S G 化学株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-15

TEL : 03-3527-3111 FAX : 03-3527-3112

2022.8